



# Покращення благоустрою прибудинкової території

Територія обмежена будинками № 18, 20 на вул. Мартиросяна,  
№ 5, 7 на вул. Волинській, № 35, 37 на вул. Антонова,  
№ 11 на вул. Керченській

## Сучасний стан



Відсутність зони для паркування автомобілів




Непривабливий вигляд зеленої зони, відсутність зони для паркування



Потребує обладнання контейнерний майданчик



Застарілі елементи господарського майданчика, потребує впорядкування зелена зона



Потребує ремонту асфальтове покриття



Потребує дообладнання дитячий майданчик, потребує впорядкування зелена зона

### Проблемні питання

1. Відсутнє чітке функціональне зонування території
2. Нерациональне використання території
3. Недостатня кількість елементів дитячого майданчика.
4. Відсутність зони для паркування автомобілів
5. Недостатнє впорядкування озелених територій
6. Недостатнє освітлення території
7. Відсутність зон для тихого відпочинку
8. Потребує ремонту асфальтове покриття



# Покращення благоустрою прибудинкової території

Територія обмежена будинками № 18, 20 на вул. Мартиросяна,  
№ 5, 7 на вул. Волинській, № 35, 37 на вул. Антонова,  
№ 11 на вул. Керченській

## Перспективний стан



Облаштування зони для паркування автомобілів



Встановлення лав для відпочинку та урн для вміття



Облаштування зони для паркування автомобілів



Обладнання контейнерного майданчика



Встановлення сучасних елементів для сушіння білизни



Облаштування квіткових клумб



Встановлення вуличних тренажерів



Облаштування зеленої зони



Облаштування дитячої ігрової зони

### Пропозиції покращення благоустрою території

1. Функціональне зонування території
2. Збереження та впорядкування існуючих зелених насаджень
3. Висадка нових рослин, облаштування квіткових клумб
4. Встановлення нових дитячих атракціонів
5. Облаштування майданчиків для сміттєзбірних контейнерів
6. Облаштування зовнішнього освітлення
7. Встановлення лав для відпочинку та урн для сміття
8. Облаштування зон для паркування автомобілів
9. Відновлення асфальтового покриття
10. Покращення зовнішнього освітлення